

УТВЕРЖДАЮ
 Едующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида»
 [Подпись] Е.А.
 " 26 " февраля 2019 г.

" 26 " февраля 2016 г.

N

- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подъезд к объекту осуществляется со стороны улиц Оплеснина, Дзержинского, пр-т Космонавтов. Маршрутные автобусы № 1, 11, 68. Остановки расположены по обеим сторонам улицы недалеко от друг друга. Проезд на территорию детского сада предусмотрен со стороны центральных ворот здания, что соответствует ст.67 ФЗ-123. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. При въезде на территорию имеется дорожный знак «Движение ограничено».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемый, звуковой сигнализации, таймеров – нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	категория инвалидов (вид нарушения)	вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

"ДУ" – доступно условно, "ВНД"- временно не доступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны	состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (к, о, с, г, у)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (к, о, с, г, у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к, о, с, г, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (к, о, с, г, у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к, о, с, г, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (к, о, с, г, у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (к, о, с, г, у)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать места для парковки инвалидов, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории (понижить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на кресле-коляске, со стороны автобусной остановки и стороны парковки), определить сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется ремонт лестничного марша на входной группе с устройством нормативного нескользящего покрытия, установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой «тревожной кнопки». Заменить дверные ручки кабинетов (рычажного типа, скоба). Обустроить нормативные поручни по всему пути передвижения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью установки индукционной петли, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с ремонтом пандуса, установкой поручней с 2 сторон на высоте 0,9 м. и 0,7 м. с горизонтальным завершением на 0,3 м., с выравниванием поверхности и устройством нормативного нескользящего покрытия. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется наличие функционирующих подъемников, ступенькоходов и оказание ситуационной помощи со стороны персонала. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала. Заменить ручки кабинетов (рычажного типа, скоба).

Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обслуживания и ухода за инвалидами (любой категории) педагогический персонал не имеет соответствующей квалификации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны объекта	рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный; индивидуаль-

		ное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2016 – 2020 гг.

в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (к, о, с, г, у)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п. 1.2, СП 59.13330.2012 г;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Анкеты (информации об объекте) | от " 26 " февраля | 2016 г. |
| 2. Акта обследования объекта: N акта _____ | от " _____ " | 2016 г. |
| 3. Решения Комиссии _____ | от " _____ " | 2016 г. |

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад №6
общеразвивающего вида»
 Е.А. Борцова
" 26 " февраля 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида».
- 1.2. Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1017.6 кв. м
- часть здания – нет
- 1.4. Год постройки здания – 1967 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – летний период 2016 г. капитального – нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида»; МДОУ «Детский сад №6».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 22; ukhtal1@bk.ru, 76-28-27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное воспитание и обучение.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, обслуживающий персонал.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подъезд к объекту осуществляется со стороны улиц Оплеснина, Дзержинского, пр-т Космонавтов. Маршрутные автобусы № 1, 11, 68. Остановки расположены по обеим сторонам улицы недалеко от друг друга. Проезд на территорию детского сада предусмотрен со стороны центральных ворот здания, что соответствует ст.67 ФЗ-123. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. При въезде на территорию имеется дорожный знак «Движение ограничено».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемый, звуковой сигнализации, таймеров – нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001


№ п/п	категория инвалидов (вид нарушения)	вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

"ДУ" – доступно условно, "ВНД"- временно не доступно.

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	основные структурно-функциональные зоны объекта	рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:  Борцова Елена Анатольевна, заведующий, (8216)76-01-57
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад №6
общеразвивающего вида»

Е.А. Борцова
"26" февраля 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» "26" февраля 2016 г.
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида».
- 1.2. Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1017.6 кв. м
- часть здания – нет
- 1.4. Год постройки здания – 1967 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – летний период 2016 г. капитального – нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида»; МДОУ «Детский сад №6».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, обслуживающий персонал.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подъезд к объекту осуществляется со стороны улиц Оплеснина, Дзержинского, пр-т Космонавтов. Маршрутные автобусы № 1, 11, 68. Остановки расположены по обеим сторонам улицы недалеко от друг друга. Проезд на

территорию детского сада предусмотрен со стороны центральных ворот здания, что соответствует ст.67 ФЗ-123. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. При въезде на территорию имеется дорожный знак «Движение ограничено».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемый, звуковой сигнализации, таймеров – нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	категория инвалидов (вид нарушения)	вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

"ДУ" – доступно условно, "ВНД" - временно не доступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны	состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	-	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	-	1-2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	I этаж: 8,9,13 19-21, 25,26, 32-34 II этаж: 8,10,11, 15,16	14-23
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	I этаж: 5,10,12 16,27 II этаж: 3, 19,14, 25	14-26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	I этаж: 6,15, 24,29 II этаж: 4,21, 26	24-26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (к, о, с, г, у)	I этаж: 8,9,13 19-21, 25,26, 32-34 II этаж: 8,10,11, 15,16	19-21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	1

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан **временно недоступным для всех категорий инвалидов**.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать места для парковки инвалидов, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории (понижить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на кресле-коляске, со стороны автобусной остановки и стороны парковки), определить сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется ремонт лестничного марша на входной группе с устройством нормативного нескользящего покрытия, установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой «тревожной кнопки». Заменить дверные ручки кабинетов (рычажного типа, скоба). Обустроить нормативные поручни по всему пути передвижения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью установки индукционной петли, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с ремонтом пандуса, установкой поручней с 2 сторон на высоте 0,9 м. и 0,7 м. с горизонтальным завершением на 0,3 м., с выравниванием поверхности и устройством нормативного нескользящего покрытия. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется наличие функционирующих подъемников, ступенькоходов и оказание ситуационной помощи со стороны персонала. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала. Заменить ручки кабинетов (рычажного типа, скоба).

Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обслуживания и ухода за инвалидами (любой категории) педагогический персонал не имеет соответствующей квалификации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны объекта	рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный; индивидуаль-

ская организация КРО ВОИ:

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет;

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы _____

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы

И.И.Смирнов
(должность, Ф.И.О.)

С.М.Колесников
(подпись)

И.И.Женер
(должность, Ф.И.О.)

И.И.Женер
(подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов А.А.Козловский

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

представители организации,

расположенной на объекте заведующий МДОУ №6 Е.А. Борцова

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 2016 г.
(протокол N ____)

Комиссией (название) _____

		ное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2016 – 2020 гг.

в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (к, о, с, г, у)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п. 1.2, СП 59.13330.2012 г.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): Ухтинская город-

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида».

Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	содер- жание	значимо для инва- лида (ка- тегория)	содер- жание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-2	- отсутству- ет обозначе- ние направ- лений дви- жения ко входам для людей с ин- валидно- стью	все	- обеспечить информаци- онное сопро- вождение (навигация) к специально- му входу для инвалидов на креслах- колясках; - установить тактильную направляю- щую от авто- бусной оста- новки до входа в зда- ние	ТСР, Орг, КР
1.2	Путь (пути) движе- ния на территории	есть	-	2-4	- отсутству- ет обозначе- ние направ- лений дви- жения ко входам для людей с ин- валидно- стью	все	- обеспечить информаци- онное сопро- вождение (навигация) к специально- му входу для инвалидов на креслах- колясках; - установить тактильную направляю- щую от пар- ковки для инвалидов и	ТСР, ТР, Орг, КР

							от автобусной остановки до входа в здание	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-					
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне		-					

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД		1-4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N _____ от "___" _____ 2016 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида».

Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально-планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида	содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5-6	- отсутствует водоотвод; - нет тактильной информации о препятствии (дверь)	все	- оборудовать водоотвод, устанавливается в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола (ширина пролетов их ячеек не более 0,015 м. предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки); - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением перед дверью на расстоянии 0,8 м; демонтировать съезды, понизив порог до нормы >2,5 см.	ТСР, ТР, Орг, КР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7-9	- ненормативная работа доводчика	к, о, с	- отрегулировать (заменить) доводчик обеспечивающий задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - демонтировать съезды и выровнять порог до нормативных размеров 0.014м.	ТСР, ТР, Орг, КР

2.5	Тамбур	есть	-	10-13	- не соответствует стандартным размерам	все	- реконструировать тамбур; - установить твердое покрытие, не допускающее скольжения при намокании	ТСР, ТР, Орг, КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	все	- установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м с дублированием рельефными знаками	ТСР, ТР, Орг, КР

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	ВНД-И (к, о, с) ДП-И (г, у)	-	7 – 13	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от " __ " _____ 2016 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	содер- жание	значимо для инва- лида	содер- жание	виды работ
3.1	Коридор	есть	13 11	14-16	- отсутствие ком- плексной инфор- мации о пути и направлении дви- жения со схемой расположения к санитарно- гигиеническим помещениям (ви- зуальной и так- тильной); - отсутствие нор- мативных гори- зонтальных по- ручней вдоль стен	все	- обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно- гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и так- тильные направ- ляющие); - установить нормативные поручни вдоль стен на путях движения	ТСР, ТР, Орг, КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	I этаж 9 25 II этаж 10 15	17-18	- отсутствие нор- мативных поруч- ней, - лестницы дуб- лируются подъ- ёмными устройст- вами, которые нельзя эксплуати- ровать	к, о, с	информации пе- ред маршем за 0,6 м.; - нанесение кон- трастной марки- ровки на край- ние ступени; - лестницы ко- торые нельзя оборудовать подъемными устройствами предлагается (приобрести вспомогатель- ные технические средства такие как ступенько- ход, с закрепле- нием обязанно- стей сотруднику учреждения)	ТСР, ТР, Орг, КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- отсутствует пан- дус, поручни, имеются перепа- ды высоты, отсут- ствует норматив-	К	комплексное оборудование входа для инва- лидов на крес- лах-колясках с	ТСР, ТР, Орг,

					ное нескользящее покрытие		установкой пандуса, установкой поручней с 2 сторон на высоте 0,9 м. и 0,7 м. с горизонтальным завершением на 0,3 м., с выравниванием поверхности и устройством нормативного нескользящего покрытия	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-отсутствие подъемников, ступенькоходов	К	для обеспечения условной доступности объекта для категории инвалидов (К) требуется наличие функционирующих подъемников, ступенькоходов и оказание ситуационной помощи со стороны персонала	ТСР, КР, Орг
3.5	Дверь	нет	19-21 32-34 42	2,5,6, 7-9	- не соответствует стандартным размерам	все	привести в соответствие со стандартами	ТСР, Орг, КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I этаж 8,9,13 19-21, 25,26, 32-34 II этаж 8,10,11, 15,16	19-23	- отсутствие размещения путей эвакуации для людей с инвалидностью	все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью; - демонтировать пороги на запасном выходе до уровня > 2,5см.; - установить нормативный пандус с крыльца запасного выхода	ТСР, ТР, Орг, КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

наименование структурно- функциональной зоны	состояние доступ- ности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследо- вания ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-И (к, о, с) ДП-И (г, у)	I этаж 8,9,13 19-21, 25,26, 32-34 II этаж 8,10,11 15,16	14 - 23	Организационные меро- приятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(Г)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от " __ " _____ 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

№ п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	содер- жание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (медицинский каби- нет)	есть	12	27-30	-	все	- демонтиро- вать пороги 0.014м - Дверные проемы: - ширина – не	ТСР, Орг, КР

							менее 0,9 м; - оборудовать переносную индукционную систему и организовать сурдоперевод при оказании услуг	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	14	31-34	наличие порогов, ступенек	все	- установка тактильной предупредительной информации перед маршем за 0,6 м.; - нанесение контрастной маркировки - оборудовать переносную индукционную систему	ТСР, Орг, КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Кабинетная форма обслуживания (медицинский кабинет)	ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	12	27-30	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 6 общеразвивающего вида».

Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инва- лида (ка- тегория)	содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	I этаж 6,15, 24,29 II этаж 4,21, 26	24-26	-отсутствует ин- формация о сани- тарно – гигиени- ческой комнате для инвалидов; - отсутствует ин- формация о воз- можности пользо- вания санитарно – гигиенической комнатой; - отсутствует «тревожная кноп- ка»; - поручень для раковины нахо- диться выше нор- мы; - поручни вокруг унитаза находятся на разном уровне	все	- установить табличку о доступности санитарной комнаты для инвалидов; - установить кнопку откры- вания двери с наружи; - установить «тревожную кнопку»; - установить поручень для раковины на уровне не вы- ше 85см; - установить поручни около унитаза на од- ном уровне; - нанести кон- трастную и тактильную разметки на пути движения к раковине и унитазу; - установить зеркало в пол- ный рост	ТСР, ТР, Орг, КР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната	нет	-	-				

	(гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне						- освободить место для ра- боты подъем- ного устройст- ва	ТСР, ТР, Орг, КР

II. Заключение по зоне:

наименование структурно- функциональной зо- ны	состояние доступ- ности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД-И (к, о, с) ДУ-И (г, у) *	I этаж 6,15, 24,29 II этаж 4,21, 26	24-26	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ре- монт.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от " __ " _____ 2016 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функ- ционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	содер- жание	значимо для инва- лида (ка- тегория)	содер- жание	виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-			- разместить	
6.2	Акустические средства	нет	-	-			стенд с ока- зываемыми услугами для	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствие дублирова- ния инфор- мации так-	все	инвалидов, с учетом всех стандартов; - разместить	ТСР, Орг

					тильными средствами		на сайте ОСИ информацию о доступности получения услуг для людей с инвалидностью; - организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах ОСИ - выделить в информационной зоне специально оборудованные места с установкой индукционной петли, обозначив места визуальными знаками), а также организовать сурдоперевод при оказании услуг	
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует непрерывность информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (к, о, с г, у)	19-21	21	Системы информации на объекте

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от «____» марта 2016 года

Результаты фото-фиксации на объекте

Фото №1 – Вход/выход на территорию



Фото №2 – Вход/выход в здание



Фото №3,4 – Пути движения по территории



Фото №5,6 – Вход в здание (входная площадка)



Фото №7-9 – Вход в здание (дверь)



Фото №10-13 – Вход в здание (тамбур)



Фото №14-16 – Пути движения внутри здания (коридор)




Фото №17-18 - Пути движения внутри здания (лестница)



Фото №19-21 - Пути движения внутри здания (пути эвакуации)



Фото №22-23 - Пути движения внутри здания (пути эвакуации)



Фото №24-26 – Санитарно-гигиенические помещения




Фото № 27- 30 – Кабинетная форма обслуживания



Фото № 31 – 34 – Зальная форма обслуживания



"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ФКУ "2 отряд ФПС по РК"
полковник внутренней службы

О.В.Соболев

2013 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МДОУ "Детский сад №6"

ул. Оплеснина д.19а

1 этаж

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МДОУ "Детский сад №6"
Е.А.Борцова

2013 г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112	 АДРЕС ОБЪЕКТА МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА СВОЮ ФАМИЛИЮ	 ОТГЕТУШИТЕЛЬ СИГНАЛЬНАЯ КНОПКА	 ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ	1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112	 АДРЕС ОБЪЕКТА ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ СВОЮ ФАМИЛИЮ
2 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	 НАПРАВЛЕНИЕ К ВЫХОДУ НАПРАВЛЕНИЕ К ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ	 ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ	 ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ВЫХОДУ	2 1-42 цифровое обозначение помещения	- - -
3 ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА	 ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ	 АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	3 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	 ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ

Первый этаж здания – инженерные и другие коммуникации

назначение частей помещения	номер, согласно схеме	площадь коммуникации, м²
тамбур, группа 1	1	1.6
коридор, группа 1	2	2.8
спальная комната, группа 1	3	43.9
приемная, группа 1	4	14.4
групповая, группа 1	5	49.9
туалет, группа 1	6	9.3
комната для мытья посуды, группа 1	7	1.8
коридор (вход/выход)	8	3.4
лестничная клетка (вход/выход)	9	11.1
медицинский кабинет	10	12.4
медицинский кабинет (процедурный)	11	12.5
медицинский кабинет (туалет)	12	1.0
коридор (вход/выход)	13	25.3
сенсорная комната	14	5.6
туалет, группа 6	15	9.3
групповая (спальня), группа 6	16	64.6
приемная, группа 6	17	14.4
комната для мытья посуды, группа 6	18	1.9
коридор (вход/выход)	19	1.1
коридор (вход/выход)	20	1.1
тамбур (вход/выход)	21	1.0
бойлерная	22	10.5
кладовая	23	11
туалет для персонала	24	2.9
лестничная клетка (вход/выход)	25	11.0
коридор (вход/выход)	26	3.3
групповая, группа 3	27	48.8
комната для мытья посуды, группа 3	28	1.8
туалет для детей, группа 3	29	9.6
приемная, группа 3	30	14.0
спальная комната, группа 3	31	43.6
тамбур (вход/выход)	32	2.9
тамбур (вход/выход)	33	1.7
тамбур (вход/выход)	34	1.7
гладильная комната	35	9.3
постирочная комната	36	10.6

назначение частей помещения	номер, согласно схеме	площадь коммуникации, м ²
кладовая	37	9.1
разгрузочная площадка (вход/выход из кухни)	38	3.3
кухня (сырой цех)	39	7.0
кухня	40	19.7
кухня (раздаточная)	41	2.5
кухня (тамбур вход/выход)	42	1.4
ВСЕГО:		504.2

Примечание: группа 6 посещают дети раннего возраста (1.5-3 лет)

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ФГКУ "2 отряд ФПС по РК"
полковник внутренней службы

О.В.Соболев

2013 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МДОУ "Детский сад №6"

ул. Оплеснина д.19а

2 этаж

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МДОУ "Детский сад №6"

Е.А.Борцова

2013 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

- 1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112
 - АДРЕС ОБЪЕКТА
 - МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
 - СВОЮ ФИАМИЛИЮ
- 2 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
 - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
 - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
- 3 ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
 - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
 - ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

- 1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112
 - АДРЕС ОБЪЕКТА
 - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
 - ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
 - СВОЮ ФИАМИЛИЮ
- 2 1 - 28
 - шифровое обозначение помещений
- 3 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
 - ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
 - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ
 - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ

Изготовление планов эвакуации по ГОСТ. Компания "Бренд", тел: 75-13-00, 8-912-865-36-00

Второй этаж здания – инженерные и другие коммуникации

Назначение частей помещения	Номер, согласно схеме	Площадь коммуникации, м ²
спальная комната, группа 2	1	37.0
кабинет завхоза	2	6.8
групповая, группа 2	3	65.2
туалет, группа 2	4	4.6
комната для умывания, группа 2	5	7.7
комната для мытья посуды, группа 2	6	1.6
приемная, группа 2	7	13.6
коридор (вход/выход)	8	4.3
педкабинет	9	7.5
лестничная клетка (вход/выход)	10	2.9
коридор (вход/выход)	11	6.2
кабинет заведующего	12	10.1
кабинет муз. руководителя	13	9.8
музыкальный (физкультурный) зал (эвакуационный выход)	14	60.9
лестничная клетка (вход/выход)	15	12.9
коридор (вход/выход)	16	4.1
приемная, группа 5	17	13.6
комната для мытья посуды, группа 5	18	1.7
групповая, группа 5	19	63.6
комната для умывания, группа 5	20	9.5
туалет, группа 5	21	9.3
кабинет инструктора по физо	22	7.8
приемная, группа 4	23	13.6
комната для мытья посуды, группа 4	24	1.7
групповая, группа 4	25	63.2
туалет, группа 4	26	13.1
спальная комната, группа 4	27	35.6
кабинет кастелянши	28	7.0
ВСЕГО:		595.5
Общая площадь здания		1099.7